

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA RECEPCIÓN



En el Municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco; siendo las _____ horas del día 01 de Octubre con el propósito de hacer constar los resultados obtenidos en la verificación física que se realizó a la información proporcionada por el Arq. Adolfo Camarena González, en su carácter de Coordinador de Dependencia de Coordinación de Maquinaria, en relación con la situación hacendaria y patrimonial

MAQUINARIO Y/O EQUIPO	OBSERVACIÓN
No. Económico	
162	NO TIENE MOTOR MANGUERAS HIDRAULICAS NO SIRVEN 6 LLANTAS NO SIRVEN 2BATERIAS NO SIRVEN NO TIENE DIESEL 0 LTS
126	LLANTAS PONCHADAS Y NO SIRVEN} MANDOS HIDRAULICOS NO SIRVEN DAÑO EN MOTOR NO TIENE ESCARIFICADORES NO TIENE DIESEL 0 LTS
430	PERNO DEL IZQ DAÑADO FALLAS ELECTRICAS GENERALES FUGA GATO HIDRAULICO DELANTERO FALLAS ELECTRICAS GENERALES 2 BATERIAS NO SIRVEN TIENE ANOTADO EL NO. 315 FUGAS DE ACEITE EN MOTOR Y TRANSMISION RADIADOR DAÑADO FUGAS DE ACEITE EN MANDO Y BANCADAS FUGA EN BOMBA HIDRAULICA 320 LTS DE DIESEL
429	FUGA EN BOMBA DE AGUA 240 LTS DE DIESEL FALTA DE LUCES
427	BOMBA DAÑADA DE LA DIRECCION BOMBA DE AGUA DAÑADA 2 DIRECCIONALES ROTAS TANQUE DIRECCION HIDRAULICA ROTO FUGAS ACEITE EN MOTOR NO SIRVEN COMPONENTES DEL TABLERO BOMBA DE DIESEL DAÑADA NO TIENE GATO HIDRAULICO

	150 LTRS DE DIESEL COFRE QUEBRADO
428	7 BIRLOS CAPADOS TOMA DE AGUA DAÑADA ESCAPE ROTO 2 RINES FRACTURADOS 2 PERCHAS QUEBRADAS DEFENSA QUEBRADA DAÑO EN BOMBA DE DIESEL 450 LTS DIESEL INYECCTORES TAPADOS
125	BAJA INMEDIATA
159	REPARAR MANDOS FINALES NO TIENE 2 CADENAS NO TIENE 2 TRACK NO TIENE BATERIA MOTOR NO FUNCIONA SOLO TIENE UN ZANCO DE TRES NO TIENE DIESEL (0 LTS)
264	BAJA INMEDIATA
163	NO TIENE VIDRIOS LA CABINA MANDOS DEL BOTE DAÑADOS DISCOS FRENS DAÑADOS 80 LTS DE DIESEL DAÑO EN HIDRAULICO DE BOTE DEL
164	FUGA GRANDE EN CABEZA DE MOTOR 2 LLANTAS TRASERAS NO SIRVEN BAJA COMPRESION EN MOTOR TANQUE HIDRAULICO REVENTADO FUGA EN HIDRAULICOS JUEGO EN PERNO DE SILLA EXTENSION DE BRAZO NO SIRVE DAÑO EN PERNOS DE BOTE DEL 4 BASES DE HIDRAULICO RESOLDADAS HIDRAULICOS DE BRAZO NO SIRVEN
133	PERCHAS ADAPTADAS AMORTIGUADOR DELANT IZQ GOLPEADO JUEGO EN BRAZO DE LA DIRECCION BALATAS MUY DESGASTADAS MOTOR CON BAJA COMPRESION BOMBA DIESEL NO FUNCIONA RADIADOR DAÑADO TABLERO SUELTO



	150 LTRS DE DIESEL COFRE QUEBRADO
428	7 BIRLOS CAPADOS TOMA DE AGUA DAÑADA ESCAPE ROTO 2 RINES FRACTURADOS 2 PERCHAS QUEBRADAS DEFENSA QUEBRADA DAÑO EN BOMBA DE DIESEL 450 LTS DIESEL INYECCTORES TAPADOS
125	BAJA INMEDIATA
159	REPARAR MANDOS FINALES NO TIENE 2 CADENAS NO TIENE 2 TRACK NO TIENE BATERIA MOTOR NO FUNCIONA SOLO TIENE UN ZANCO DE TRES NO TIENE DIESEL (0 LTS)
264	BAJA INMEDIATA
163	NO TIENE VIDRIOS LA CABINA MANDOS DEL BOTE DAÑADOS DISCOS FRENOS DAÑADOS 80 LTS DE DIESEL DAÑO EN HIDRAULICO DE BOTE DEL
164	FUGA GRANDE EN CABEZA DE MOTOR 2 LLANTAS TRASERAS NO SIRVEN BAJA COMPRESION EN MOTOR TANQUE HIDRAULICO REVENTADO FUGA EN HIDRAULICOS JUEGO EN PERNO DE SILLA EXTENSION DE BRAZO NO SIRVE DAÑO EN PERNOS DE BOTE DEL 4 BASES DE HIDRAULICO RESOLDADAS HIDRAULICOS DE BRAZO NO SIRVEN
133	PERCHAS ADAPTADAS AMORTIGUADOR DELANT IZQ GOLPEADO JUEGO EN BRAZO DE LA DIRECCION BALATAS MUY DESGASTADAS MOTOR CON BAJA COMPRESION BOMBA DIESEL NO FUNCIONA RADIADOR DAÑADO TABLERO SUELTO

	150 LTRS DE DIESEL COFRE QUEBRADO
428	7 BIRLOS CAPADOS TOMA DE AGUA DAÑADA ESCAPE ROTO 2 RINES FRACTURADOS 2 PERCHAS QUEBRADAS DEFENSA QUEBRADA DAÑO EN BOMBA DE DIESEL 450 LTS DIESEL INYECCTORES TAPADOS
125	BAJA INMEDIATA
159	REPARAR MANDOS FINALES NO TIENE 2 CADENAS NO TIENE 2 TRACK NO TIENE BATERIA MOTOR NO FUNCIONA SOLO TIENE UN ZANCO DE TRES NO TIENE DIESEL (0 LTS)
264	BAJA INMEDIATA
163	NO TIENE VIDRIOS LA CABINA MANDOS DEL BOTE DAÑADOS DISCOS FRENOS DAÑADOS 80 LTS DE DIESEL DAÑO EN HIDRAULICO DE BOTE DEL
164	FUGA GRANDE EN CABEZA DE MOTOR 2 LLANTAS TRASERAS NO SIRVEN BAJA COMPRESION EN MOTOR TANQUE HIDRAULICO REVENTADO FUGA EN HIDRAULICOS JUEGO EN PERNO DE SILLA EXTENSION DE BRAZO NO SIRVE DAÑO EN PERNOS DE BOTE DEL 4 BASES DE HIDRAULICO RESOLDADAS HIDRAULICOS DE BRAZO NO SIRVEN
133	PERCHAS ADAPTADAS AMORTIGUADOR DELANT IZQ GOLPEADO JUEGO EN BRAZO DE LA DIRECCION BALATAS MUY DESGASTADAS MOTOR CON BAJA COMPRESION BOMBA DIESEL NO FUNCIONA RADIADOR DAÑADO TABLERO SUELTO





	<p>MARCADOR DE TEMP NO SIRVE 2 CHAPAS DE PUERTAS DESCOMPUESTAS SIN HACIENTO DE COPILOTO LIMPIA PARABRISAS DESCOMPUESTO LLENO DE DIESEL (380 LTS TOTAL)</p>
134	<p>CHAPA DAÑADA PUERTA IZQ FALLA EN ACELERADOR SALPICADERA QUEBRADA FANCLUTCH DIRECTO 2 SOPORTES MOTOR DAÑADOS TIRON DAÑADO PERNO DE BASE DE VOLTEO DESGASTADO BOMBA DIESEL DAÑADA COMPRESOR AIRE DAÑADO COMPONENTES DEL TABLERO NO FUNCIONAN CHASIS TORCIDO MOFLE SIN BASE AGUA EN TANQUES DE AIRE 380 LTS DIESEL RADIADOR DAÑADO</p>
282	<p>FUGAS EN BANCO DE VALVULAS FUGAS EN 3 GATOS HIDRAULICOS REPARACION MANDOS FINALES COMPUTADORA DAÑADA FALTAN VIDRIOS EN CABINAS TANQUE DIESEL MITAD (85 LTS)</p>
329	<p>MANIVELA DE ELEVACION DAÑADA EJE TRASERO TORCIDO</p>
367	<p>CLUTCH DAÑADO FUGAS DE AIRE MAYORES DAÑO MAYOR COMPRESOR AIRE FUGA TANQUE HIDRAULICO EMPACAR CAJA DIRECCION HIDRAULICA DAÑO EN METALES DE MOTOR TIENE GATO HIDRAULICO SI TIENE MANGUERA DE AIRE FRENOS DAÑADO DIESEL LLENO (189X2)</p>
366	<p>SI TIENE GATO SI TIENE MANGUERA NO TIENE TAPA CODO AIRE PUERTA CHOFRER QUEBRADA Y REMACHADA TIRA ACEITE DE TOMA DE FUERZA MUELLES DESGASTADOS TORNILLO CENTRO DERECHO DAÑADO EJE TRASERO IZQUIERDO DAÑADO 2 SALPICADERAS QUEBRADAS</p>



	<p>1 LLANTA TRASERA DAÑADA 2 MATRACAS DE FRENODAÑADAS 1 RIN QUEBRADO LLENO DE DIESEL (189 LTS X 2)</p>
393	<p>CABEZA DE MOTOR NO SIRVE UN AÑO SIN FUNCIONAR SIN DIESEL SIN ACEITE DE MOTOR 1 LLANTA NO PUESTA SIN LOCALIZAR</p>
360	<p>2 BRAZOS DIRECCION CHUECOS 2 SALPICADERAS QUEBRADAS ESTRIBO IZQUIERDO QUEBRADO COFRE DESCUADRADO NAVAJA DESGASTADA DEL BOTE RETEN DAÑADO LLANTA DEL IZQ TANQUE 3/4 DIESEL (90 LTS)</p>
369	<p>NO TIENE BUJIAS ORIGINALES SI TIENE GATO SI TIENE LLANTA DE REFACCION FALTA DE MARCADOR DE LTRS EN UNA BOMBA MARCA CODIGO DE FALLA EN TABLERO ESPEJO DERECHO QUEBRADO 80 LTS DE GASOLINA 2127 LTRS DE DIESEL EN PIPA</p>
339	<p>PUENTE QUEBRADO FANCLUTCH DIRECTO SALPICADERA QUEBRADA FUGAS DE AIRE DE COMPRESOR CORAZA QUEBRADA SOPORTE DE CABINA QUEBRADA FILTRO DE AIRE TAPADO SI TIENE GATO, LLAVES Y MANG ANTENA ROTA DIESEL LLENO (380 LTS)</p>
415	<p>SI TIENE GATO ESPEJOS QUEBRADOS RIN DELANTERO CON FRACTURA TABLERO NO FUNCIONA AL 100% SERVICIOS A LOS FRENOS 1/2 TANQUE DIESEL (220 LTS)</p>
235	<p>FALLA ACELERACION SIN VELOCIDAD DE PARKING</p>








	CAJON CHUECO SIN GATO PERO CON LLANTA DE REFACC MULTIPLE CON ALAMBRES CORAZA CON ALAMBRE 70 LTS DE GASOLINA SIN DEFENSA DELANTERA
412	DAÑO EN VICERA DE VIDRIO SIN FILTRO DE AIRE 3 VIDROS QUEBRADOS SIN SALPICADERO DAÑO PERNO EJE DELANTERO COFRE DESCUADRADO BARRA DEL EJE DEL TORCIDO 60 LTS DE DIESEL 1/2 TANQUE DIESEL (60 LTS)
152	DIFERENCIAL DAÑADO GOLPE EN DEFENSA DELANTERA NO TIENE GATO Y SI LLANTA REFAC LLANTAS NO SIRVEN
CATERPILLAR 436-B	BAJA IMEDIATA
CASE 580 SUPER K	BAJA IMEDIATA
CASE 580 L	BAJA IMEDIATA
MARTILLO HIDRAULICO	NO SIRVE, FALLA NO DETERMINADA
MARTILLO HIDRAULICO	NO SIRVE, FALLA NO DETERMINADA

Después de haber examinado exhaustivamente los referidos documentos se procede a formular los comentarios respectivos.

La firma de la presente acta de Entrega-Recepción no implica liberación ni transmisión alguna de responsabilidades que pudieran llegar a determinarse por la autoridad competente con posterioridad, conforme a lo señalado en las leyes relativas a la materia de entrega recepción



Arq. Adolfo Camarena González
Funcionario saliente



Alvaro Padilla López
Funcionario entrante

POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL SALIENTE

NOMBRE Y FIRMA



Josselin Flores Glez
NOMBRE Y FIRMA
Testigo




Teresa González Martín
NOMBRE Y FIRMA
Testigo

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA RECEPCIÓN



En el Municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco; siendo las _____ horas del día 01 de Octubre de 2015, se levanta la presente acta con el propósito de hacer constar los resultados obtenidos en la verificación física que se realizó a los diversos expedientes que contienen información proporcionada por el Arq. Adolfo Camarena González, en su carácter de **Coordinador de Maquinaria Pesada (saliente)** de la Dependencia de **Coordinación de Maquinaria**, en relación con la situación hacendaria y patrimonial del municipio

MAQUINARIO Y/O EQUIPO	OBSERVACIÓN
No. Económico	
162	NO TIENE MOTOR MANGUERAS HIDRAULICAS NO SIRVEN 6 LLANTAS NO SIRVEN 2BATERIAS NO SIRVEN NO TIENE DIESEL 0 LTS
126	LLANTAS PONCHADAS Y NO SIRVEN} MANDOS HIDRAULICOS NO SIRVEN DAÑO EN MOTOR NO TIENE ESCARIFICADORES NO TIENE DIESEL 0 LTS
430	PERNO DEL IZQ DAÑADO FALLAS ELECTRICAS GENERALES FUGA GATO HIDRAULICO DELANTERO FALLAS ELECTRICAS GENERALES 2 BATERIAS NO SIRVEN TIENE ANOTADO EL NO. 315 FUGAS DE ACEITE EN MOTOR Y TRANSMISION RADIADOR DAÑADO FUGAS DE ACEITE EN MANDO Y BANCADAS FUGA EN BOMBA HIDRAULICA 320.LTS DE DIESEL
429	FUGA EN BOMBA DE AGUA 240 LTS DE DIESEL FALTA DE LUCES
427	BOMBA DAÑADA DE LA DIRECCION BOMBA DE AGUA DAÑADA 2 DIRECCIONALES ROTAS TANQUE DIRECCION HIDRAULICA ROTO FUGAS ACEITE EN MOTOR NO SIRVEN COMPONENTES DEL TABLERO BOMBA DE DIESEL DAÑADA NO TIENE GATO HIDRAULICO





	150 LTRS DE DIESEL COFRE QUEBRADO
428	7 BIRLOS CAPADOS TOMA DE AGUA DAÑADA ESCAPE ROTO 2 RINES FRACTURADOS 2 PERCHAS QUEBRADAS DEFENSA QUEBRADA DAÑO EN BOMBA DE DIESEL 450 LTS DIESEL INYECCTORES TAPADOS
125	BAJA INMEDIATA
159	REPARAR MANDOS FINALES NO TIENE 2 CADENAS NO TIENE 2 TRACK NO TIENE BATERIA MOTOR NO FUNCIONA SOLO TIENE UN ZANCO DE TRES NO TIENE DIESEL (0 LTS)
264	BAJA INMEDIATA
163	NO TIENE VIDRIOS LA CABINA MANDOS DEL BOTE DAÑADOS DISCOS FRENOS DAÑADOS 80 LTS DE DIESEL DAÑO EN HIDRAULICO DE BOTE DEL
164	FUGA GRANDE EN CABEZA DE MOTOR 2 LLANTAS TRASERAS NO SIRVEN BAJA COMPRESION EN MOTOR TANQUE HIDRAULICO REVENTADO FUGA EN HIDRAULICOS JUEGO EN PERNO DE SILLA EXTENSION DE BRAZO NO SIRVE DAÑO EN PERNOS DE BOTE DEL 4 BASES DE HIDRAULICO RESOLDADAS HIDRAULICOS DE BRAZO NO SIRVEN
133	PERCHAS ADAPTADAS AMORTIGUADOR DELANT IZQ GOLPEADO JUEGO EN BRAZO DE LA DIRECCION BALATAS MUY DESGASTADAS MOTOR CON BAJA COMPRESION BOMBA DIESEL NO FUNCIONA RADIADOR DAÑADO TABLERO SUELTO





	<p>MARCADOR DE TEMP NO SIRVE 2 CHAPAS DE PUERTAS DESCOMPUESTAS SIN HACIENTO DE COPILOTO LIMPIA PARABRISAS DESCOMPUESTO LLENO DE DIESEL (380 LTS TOTAL)</p>
134	<p>CHAPA DAÑADA PUERTA IZQ FALLA EN ACELERADOR SALPICADERA QUEBRADA FANCLUTCH DIRECTO 2 SOPORTES MOTOR DAÑADOS TIRON DAÑADO PERNO DE BASE DE VOLTEO DESGASTADO BOMBA DIESEL DAÑADA COMPRESOR AIRE DAÑADO COMPONENTES DEL TABLERO NO FUNCIONAN CHASIS TORCIDO MOFLE SIN BASE AGUA EN TANQUES DE AIRE 380 LTS DIESEL RADIADOR DAÑADO</p>
282	<p>FUGAS EN BANCO DE VALVULAS FUGAS EN 3 GATOS HIDRAULICOS REPARACION MANDOS FINALES COMPUTADORA DAÑADA FALTAN VIDRIOS EN CABINAS TANQUE DIESEL MITAD (85 LTS)</p>
329	<p>MANIVELA DE ELEVACION DAÑADA EJE TRASERO TORCIDO</p>
367	<p>CLUTCH DAÑADO FUGAS DE AIRE MAYORES DAÑO MAYOR COMPRESOR AIRE FUGA TANQUE HIDRAULICO EMPACAR CAJA DIRECCION HIDRAULICA DAÑO EN METALES DE MOTOR TIENE GATO HIDRAULICO SI TIENE MANGUERA DE AIRE FRENOS DAÑADO DIESEL LLENO (189X2)</p>
366	<p>SI TIENE GATO SI TIENE MANGUERA NO TIENE TAPA CODO AIRE PUERTA CHOFER QUEBRADA Y REMACHADA TIRA ACEITE DE TOMA DE FUERZA MUELLES DESGASTADOS TORNILLO CENTRO DERECHO DAÑADO EJE TRASERO IZQUIERDO DAÑADO 2 SALPICADERAS QUEBRADAS</p>





	<p>1 LLANTA TRASERA DAÑADA 2 MATRACAS DE FRENODANADAS 1 RIN QUEBRADO LLENO DE DIESEL (189 LTS X 2)</p>
393	<p>CABEZA DE MOTOR NO SIRVE UN AÑO SIN FUNCIONAR SIN DIESEL SIN ACEITE DE MOTOR 1 LLANTA NO PUESTA SIN LOCALIZAR</p>
360	<p>2 BRAZOS DIRECCION CHUECOS 2 SALPICADERAS QUEBRADAS ESTRIBO IZQUIERDO QUEBRADO COFRE DESCUADRADO NAVAJA DESGASTADA DEL BOTE RETEN DAÑADO LLANTA DEL IZQ TANQUE 3/4 DIESEL (90 LTS)</p>
369	<p>NO TIENE BUJIAS ORIGINALES SI TIENE GATO SI TIENE LLANTA DE REFACCION FALTA DE MARCADOR DE LTRS EN UNA BOMBA MARCA CODIGO DE FALLA EN TABLERO ESPEJO DERECHO QUEBRADO 80 LTS DE GASOLINA 2127 LTRS DE DIESEL EN PIPA</p>
339	<p>PUENTE QUEBRADO FANCLUTCH DIRECTO SALPICADERA QUEBRADA FUGAS DE AIRE DE COMPRESOR CORAZA QUEBRADA SOPORTE DE CABINA QUEBRADA FILTRO DE AIRE TAPADO SI TIENE GATO, LLAVES Y MANG ANTENA ROTA DIESEL LLENO (380 LTS)</p>
415	<p>SI TIENE GATO ESPEJOS QUEBRADOS RIN DELANTERO CON FRACTURA TABLERO NO FUNCIONA AL 100% SERVICIOS A LOS FRENOS 1/2 TANQUE DIESEL (220 LTS)</p>
235	<p>FALLA ACCELERACION SIN VELOCIDAD DE PARKING</p>



	CAJON CHUECO SIN GATO PERO CON LLANTA DE REFACC MULTIPLE CON ALAMBRES CORAZA CON ALAMBRE 70 LTS DE GASOLINA SIN DEFENSA DELANTERA
412	DAÑO EN VICERA DE VIDRIO SIN FILTRO DE AIRE 3 VIDROS QUEBRADOS SIN SALPICADERO DAÑO PERNO EJE DELANTERO COFRE DESCUADRADO BARRA DEL EJE DEL TORCIDO 60 LTS DE DIESEL 1/2 TANQUE DIESEL (60 LTS)
152	DIFERENCIAL DAÑADO GOLPE EN DEFENSA DELANTERA NO TIENE GATO Y SI LLANTA REFAC LLANTAS NO SIRVEN
CATERPILLAR 436-B	BAJA IMEDIATA
CASE 580 SUPER K	BAJA IMEDIATA
CASE 580 L	BAJA IMEDIATA
MARTILLO HIDRAULICO	NO SIRVE, FALLA NO DETERMINADA
MARTILLO HIDRAULICO	NO SIRVE, FALLA NO DETERMINADA

Después de haber examinado exhaustivamente los referidos documentos se procede a formular los comentarios respectivos.





La firma de la presente acta de Entrega-Recepción no implica liberación ni transmisión alguna de responsabilidades que pudieran llegar a determinarse por la autoridad competente con posterioridad, conforme a lo señalado en las leyes relativas a la materia de entrega recepción.



Arq. Adolfo Camarena González
Funcionario saliente



Álvaro Padilla López
Funcionario entrante

POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL SALIENTE

NOMBRE Y FIRMA



Jasselin Flores Glez

NOMBRE Y FIRMA

Testigo



Lorena Gómez Martín

NOMBRE Y FIRMA

Testigo

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA RECEPCIÓN

En el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco; siendo las 16:00 horas del día 01 de Octubre de 2015, se levanta la presente acta con el propósito de hacer constar los resultados obtenidos en la verificación física que se realizó a los diversos expedientes que contienen información proporcionada por el C. Margarito Barajas Iñiguez, en su carácter de Coordinador de Maquinaria Pesada (saliente) de la Dependencia de Coordinación de Maquinaria, en relación con la situación hacendaria y patrimonial del municipio.

MAQUINARIO Y/O EQUIPO	OBSERVACIÓN
No. Económico	
162	NO TIENE MOTOR MANGUERAS HIDRAULICAS NO SIRVEN 6 LLANTAS NO SIRVEN 2BATERIAS NO SIRVEN NO TIENE DIESEL 0 LTS
126	LLANTAS PONCHADAS Y NO SIRVEN} MANDOS HIDRAULICOS NO SIRVEN DAÑO EN MOTOR NO TIENE ESCARIFICADORES NO TIENE DIESEL 0 LTS
430	PERNO DEL IZQ DAÑADO FALLAS ELECTRICAS GENERALES FUGA GATO HIDRAULICO DELANTERO FALLAS ELECTRICAS GENERALES 2 BATERIAS NO SIRVEN TIENE ANOTADO EL NO. 315 FUGAS DE ACEITE EN MOTOR Y TRANSMISION RADIADOR DAÑADO FUGAS DE ACEITE EN MANDO Y BANCADAS FUGA EN BOMBA HIDRAULICA 320 LTS DE DIESEL
429	FUGA EN BOMBA DE AGUA 240 LTS DE DIESEL FALTA DE LUCES
427	BOMBA DAÑADA DE LA DIRECCION BOMBA DE AGUA DAÑADA 2 DIERECCIONALES ROTAS TANQUE DIRECCION HIDRAULICA ROTO FUGAS ACEITE EN MOTOR NO SIRVEN COMPONENTES DEL TABLERO BOMBA DE DIESEL DAÑADA NO TIENE GATO HIDRAULICO

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right, a signature in the middle right, and another signature at the bottom right.

	150 LTRS DE DIESEL COFRE QUEBRADO
428	7 BIRLOS CAPADOS TOMA DE AGUA DAÑADA ESCAPE ROTO 2 RINES FRACTURADOS 2 PERCHAS QUEBRADAS DEFENSA QUEBRADA DAÑO EN BOMBA DE DIESEL 450 LTS DIESEL INYECCTORES TAPADOS
125	BAJA INMEDIATA
159	REPARAR MANDOS FINALES NO TIENE 2 CADENAS NO TIENE 2 TRACK NO TIENE BATERIA MOTOR NO FUNCIONA SOLO TIENE UN ZANCO DE TRES NO TIENE DIESEL (0 LTS)
264	BAJA INMEDIATA
163	NO TIENE VIDRIOS LA CABINA MANDOS DEL BOTE DAÑADOS DISCOS FRENOS DAÑADOS 80 LTS DE DIESEL DAÑO EN HIDRAULICO DE BOTE DEL
164	FUGA GRANDE EN CABEZA DE MOTOR 2 LLANTAS TRASERAS NO SIRVEN BAJA COMPRESION EN MOTOR TANQUE HIDRAULICO REVENTADO FUGA EN HIDRAULICOS JUEGO EN PERNO DE SILLA EXTENSION DE BRAZO NO SIRVE DAÑO EN PERNOS DE BOTE DEL 4 BASES DE HIDRAULICO RESOLDADAS HIDRAULICOS DE BRAZO NO SIRVEN
133	PERCHAS ADAPTADAS AMORTIGUADOR DELANT IZQ GOLPEADO JUEGO EN BRAZO DE LA DIRECCION BALATAS MUY DESGASTADAS MOTOR CON BAJA COMPRESION BOMBA DIESEL NO FUNCIONA RADIADOR DAÑADO TABLERO SUELTO

Handwritten signatures and initials in the right margin, including a large signature at the top right, a signature with '314' below it, and another signature at the bottom right.

	<p>MARCADOR DE TEMP NO SIRVE 2 CHAPAS DE PUERTAS DESCOMPUESTAS SIN HACIENTO DE COPILOTO LIMPIA PARABRISAS DESCOMPUESTO LLENO DE DIESEL (380 LTS TOTAL)</p>
134	<p>CHAPA DAÑADA PUERTA IZQ FALLA EN ACELERADOR SALPICADERA QUEBRADA FANCLUTCH DIRECTO 2 SOPORTES MOTOR DAÑADOS TIRON DAÑADO PERNO DE BASE DE VOLTEO DESGASTADO BOMBA DIESEL DAÑADA COMPRESOR AIRE DAÑADO COMPONENTES DEL TABLERO NO FUNCIONAN CHASIS TORCIDO MOFLE SIN BASE AGUA EN TANQUES DE AIRE 380 LTS DIESEL RADIADOR DAÑADO</p>
282	<p>FUGAS EN BANCO DE VALVULAS FUGAS EN 3 GATOS HIDRAULICOS REPARACION MANDOS FINALES COMPUTADORA DAÑADA FALTAN VIDRIOS EN CABINAS TANQUE DIESEL MITAD (85 LTS)</p>
329	<p>MANIVELA DE ELEVACION DAÑADA EJE TRASERO TORCIDO</p>
367	<p>CLUTCH DAÑADO FUGAS DE AIRE MAYORES DAÑO MAYOR COMPRESOR AIRE FUGA TANQUE HIDRAULICO EMPACAR CAJA DIRECCION HIDRAULICA DAÑO EN METALES DE MOTOR TIENE GATO HIDRAULICO SI TIENE MANGUERA DE AIRE FRENOS DAÑADO DIESEL LLENO (189X2)</p>
366	<p>SI TIENE GATO SI TIENE MANGUERA NO TIENE TAPA CODO AIRE PUERTA CHOFER QUEBRADA Y REMACHADA TIRA ACEITE DE TOMA DE FUERZA MUELLES DESGASTADOS TORNILLO CENTRO DERECHO DAÑADO EJE TRASERO IZQUIERDO DAÑADO 2 SALPICADERAS QUEBRADAS</p>

	<p>1 LLANTA TRASERA DANADA 2 MATRACAS DE FRENODANADAS 1 RIN QUEBRADO LLENO DE DIESEL (189 LTS X 2)</p>
393	<p>CABEZA DE MOTOR NO SIRVE UN AÑO SIN FUNCIONAR SIN DIESEL - SIN ACEITE DE MOTOR 1 LLANTA NO PUESTA SIN LOCALIZAR</p>
360	<p>2 BRAZOS DIRECCION CHUECOS 2 SALPICADERAS QUEBRADAS ESTRIBO IZQUIERDO QUEBRADO COFRE DESCUADRADO NAVAJA DESGASTADA DEL BOTE RETEN DAÑADO LLANTA DEL IZQ TANQUE 3/4 DIESEL (90 LTS)</p>
369	<p>NO TIENE BUJIAS ORIGINALES SI TIENE GATO SI TIENE LLANTA DE REFACCION FALTA DE MARCADOR DE LTRS EN UNA BOMBA MARCA CODIGO DE FALLA EN TABLERO ESPEJO DERECHO QUEBRADO 80 LTS DE GASOLINA 2127 LTRS DE DIESEL EN PIPA</p>
339	<p>PUENTE QUEBRADO FANCLUTCH DIRECTO SALPICADERA QUEBRADA FUGAS DE AIRE DE COMPRESOR CORAZA QUEBRADA SOPORTE DE CABINA QUEBRADA FILTRO DE AIRE TAPADO SI TIENE GATO LLAVES Y MANG ANTENA ROTA DIESEL LLENO (380 LTS)</p>
415	<p>SI TIENE GATO ESPEJOS QUEBRADOS RIN DELANTERO CON FRACTURA TABLERO NO FUNCIONA AL 100% SERVICIOS A LOS FRENOS 1/2 TANQUE DIESEL (220 LTS)</p>
235	<p>FALLA ACELERACION SIN VELOCIDAD DE PARKING</p>

Handwritten signatures and scribbles, including a large signature that appears to be 'Carmen' and another signature below it, along with various scribbles and initials.


	CAJON CHUECO SIN GATO, PERO CON LLANTA DE REFACC MULTIPLE CON ALAMBRES CORAZA CON ALAMBRE 70 LTS DE GASOLINA SIN DEFENSA DELANTERA
412	DAÑO EN VICERA DE VIDRIO SIN FILTRO DE AIRE 3 VIDROS QUEBRADOS SIN SALPICADERO DAÑO PERNO EJE DELANTERO COFRE DESCUADRADO BARRA DEL EJE DEL TORCIDO 60 LTS DE DIESEL 1/2 TANQUE DIESEL (60 LTS)
152	DIFERENCIAL DAÑADO GOLPE EN DEFENSA DELANTERA NO TIENE GATO Y SI LLANTA REFAC LLANTAS NO SIRVEN
CATERPILLAR 436-B	BAJA IMEDIATA
CASE 580 SUPER K	BAJA IMEDIATA
CASE 580 L	BAJA IMEDIATA
MARTILLO HIDRAULICO	NO SIRVE, FALLA NO DETERMINADA
MARTILLO HIDRAULICO	NO SIRVE, FALLA NO DETERMINADA

Después de haber examinado exhaustivamente los referidos documentos se procede a formular los comentarios respectivos


Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number '53'.

La firma de la presente acta de Entrega-Recepción no implica liberación ni transmisión alguna de responsabilidades que pudieran llegar a determinarse por la autoridad competente con posterioridad, conforme a lo señalado en las leyes relativas a la materia de entrega recepción.


DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
GOBIERNO MUNICIPAL DE
C. Margarita Barajas Inguézco
Funcionario saliente


Arq. Adolfo Camarena González
Funcionario entrante

POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL SALIENTE


NOMBRE Y FIRMA


Josselin Flores Glez
NOMBRE Y FIRMA
Testigo


Teresa Gómez Martín
NOMBRE Y FIRMA
Testigo